



STUDIE OPATŘENÍ PRO ZADRŽENÍ VODY Z DEŠŤOVÝCH SRÁŽEK NA ÚZEMÍ MČ PRAHA – KLÁNOVICE

Objednatel



MČ Praha – Klánovice

Zhotovitel



TIMAO s.r.o.

P1.1 Fotodokumentace zájmových objektů

Datum 6/2021

Seznam obrázků

Obrázek 1: Dešťový svod na budově úřadu MČ Praha – Klánovice	2
Obrázek 2: Dešťový svod na budově technického zázemí úřadu MČ Praha – Klánovice	2
Obrázek 3: Dešťový svod do na budově technického zázemí úřadu MČ Praha – Klánovice, zaústěn do zeleně	3
Obrázek 4: Dešťový svod do na budově technického zázemí úřadu MČ Praha – Klánovice, zaústěn do zeleně	3
Obrázek 5: Sportovní hřiště u ZŠ Masarykova (Slavětínská 200)	4
Obrázek 6: ZŠ Masarykova (Slavětínská 200)	4
Obrázek 7: Vchod ZŠ Masarykova (Slavětínská 200)	5
Obrázek 8: ZŠ Masarykova (Smržovská 1)	5
Obrázek 9: Dešťový svod ZŠ Masarykova směrem do ulice Smržovská (Smržovská 1)	6
Obrázek 10: Dešťové svody směrem do dvora ZŠ Masarykova (Smržovská 1)	6
Obrázek 11: MŠ Klánovice – budova původní vily vpravo s dřevěnou přístavbou	7
Obrázek 12: MŠ Klánovice – nová moderní budova s 2 učebnami kruhového půdorysu	7
Obrázek 13: MŠ Klánovice – pohled do zahrady	8
Obrázek 14: MŠ Klánovice – vchod	8
Obrázek 15: Sportovní hala starosty Hanzela 1	9
Obrázek 16: Sportovní hala starosty Hanzela 2	9
Obrázek 17: Sportovní hala starosty Hanzela – nevhodné řešení dešťových svodů	10
Obrázek 18: Velké dlážděné parkoviště u sportovní haly starosty Hanzela	10
Obrázek 19: Komplex fotbalového hřiště a víceúčelového sportoviště ul. V Jehličině 1	11
Obrázek 20: Komplex fotbalového hřiště a víceúčelového sportoviště ul. V Jehličině 2	11
Obrázek 21: Dešťový svod na budově Nová Beseda v ulici Slavětínská	12
Obrázek 22: Dešťový svod na budově Nová Beseda v ulici U Besedy	12
Obrázek 23: Rozbitý dešťový svod na budově Nová Beseda v ulici U Besedy	13
Obrázek 24: Objekt slavětínská 173 – restaurace bazar	13
Obrázek 25: Objekt Slavětínská 173 – obytný dům s byty a mateřským centrem	14
Obrázek 26: Objekt Slavětínská 173 – obytný dům s byty a mateřským centrem	14
Obrázek 27: Objekt Slavětínská 173 – dvůr před obytným domem	15
Obrázek 28: Dešťový svod u objektu Slavětínská 128 (kadeřnictví a butik)	15
Obrázek 29: Lokální zvýšení obrubníku v ul. Habrovská (malé nedostatky)	16
Obrázek 30: Ul. Utěšilova – po levé straně vsakovací pás z betonových zatravňovacích prvků, lepšímu vsakování zabraňuje zvýšený obrubník po obou stranách komunikace (nedostatky)	16
Obrázek 31: Ul. Lochenická – absence zeleně v uličním prostoru, voda z komunikace vsakována do pásů ze zatravňovací dlažby (závažné nedostatky)	17
Obrázek 32: Nevhodné řešení uličního prostoru v ulici Blešnovská – zvýšený obrubník i směrem do lesu (problémy)	17
Obrázek 33: Nevhodné řešení úseku uličního prostoru v ulici Medinská – absence zeleně, veškerá srážková voda je svedena do dešťové kanalizace (problémy)	18
Obrázek 34: Vsakovací pás podél vozovky ze zatravňovacích betonových prvků (ul. Aranžéřská)	18
Obrázek 35: Povrchové odvodnění pomocí betonových žlabovek (ul. Srnečkova)	19
Obrázek 36: Povrchové odvodnění pomocí betonových žlabovek a zaústění do šestajovického potoka (ul. Vodojemská)	19
Obrázek 37: Bezpečností přeliv z retence na poli (ul. Podlíbská)	20
Obrázek 38: Betonová dlažba – vozovka typ 1	20
Obrázek 39: Betonová dlažba – vozovka typ 2	21
Obrázek 40: Asfaltový povrch vozovky	21
Obrázek 41: Nezpevněný povrch vozovky	22
Obrázek 42: Betonová dlažba – chodník typ 1	22
Obrázek 43: Betonová dlažba – chodník typ 2	23
Obrázek 44: Betonová dlažba – chodník typ 3	23
Obrázek 45: Betonová velkoformátová dlažba	24
Obrázek 46: Chodník s mlatovým povrchem	24
Obrázek 47: Chodník s asfaltovým povrchem	25
Obrázek 48: Chodník poškozený kořeny v ulici K Rukavičkárně	25
Obrázek 49: Chodník poškozený kořeny v ulici Voňkova	26
Obrázek 50: Chodník poškozený kořeny v ulici Riegrova	26
Obrázek 51: Větve z přilehlého pozemku zasahují do chodníku v ulici Kunčická a ztěžují průchodnost	27
Obrázek 52: Zarostlý chodník ulice Voňkova	27
Obrázek 53: Chodník ve špatném stavu ul. V Koutku	28

1. Objekty ve správě MČ Praha – Klánovice



Obrázek 1: Dešťový svod na budově úřadu MČ Praha – Klánovice



Obrázek 2: Dešťový svod na budově technického zázemí úřadu MČ Praha – Klánovice



Obrázek 3: Dešťový svod do na budově technického zázemí úřadu MČ Praha – Klánovice, zaústěn do zeleně



Obrázek 4: Dešťový svod do na budově technického zázemí úřadu MČ Praha – Klánovice, zaústěn do zeleně



Obrázek 5: Sportovní hřiště u ZŠ Masarykova (Slavěfínská 200)



Obrázek 6: ZŠ Masarykova (Slavěfínská 200)



Obrázek 7: Vchod ZŠ Masarykova (Slavětínská 200)



Obrázek 8: ZŠ Masarykova (Smržovská 1)



Obrázek 9: Dešťový svod ZŠ Masarykova směrem do ulice Smržovská (Smržovská 1)



Obrázek 10: Dešťové svody směrem do dvora ZŠ Masarykova (Smržovská 1)



Obrázek 11: MŠ Klánovice – budova původní vily vpravo s dřevěnou přístavbou



Obrázek 12: MŠ Klánovice – nová moderní budova s 2 učebnami kruhového půdorysu



Obrázek 13: MŠ Klánovice – pohled do zahrady




Obrázek 14: MŠ Klánovice – vchod



Obrázek 15: Sportovní hala starosty Hanzela 1



Obrázek 16: Sportovní hala starosty Hanzela 2



Obrázek 17: Sportovní hala starosty Hanzela – nevhodné řešení dešťových svodů



Obrázek 18: Velké dlážděné parkoviště u sportovní haly starosty Hanzela



Obrázek 19: Komplex fotbalového hřiště a víceúčelového sportoviště ul. V Jehličině 1



Obrázek 20: Komplex fotbalového hřiště a víceúčelového sportoviště ul. V Jehličině 2



Obrázek 21: Dešťový svod na budově Nová Beseda v ulici Slavětínská



Obrázek 22: Dešťový svod na budově Nová Beseda v ulici U Běsedy



Obrázek 23: Rozbitý dešťový svod na budově Nová Beseda v ulici U Besedy



Obrázek 24: Objekt slavětínská 173 – restaurace bazar



Obrázek 25: Objekt Slavěfinská 173 – obytný dům s byty a mateřským centrem



Obrázek 26: Objekt Slavěfinská 173 – obytný dům s byty a mateřským centrem



Obrázek 27: Objekt Slavětínská 173 – dvůr před obytným domem




Obrázek 28: Dešťový svod u objektu Slavětínská 128 (kadeřnictví a butik)

2. Tematická mapa 01 - Vhodnost řešení ulic z hlediska zapojení MZI



Obrázek 29: Lokální zvýšení obrubníku v ul. Habrovská (malé nedostatky)



Obrázek 30: Ul. Utěšilova – po levé straně vsakovací pás z betonových zatravnovacích prvků, lepšímu vsakování zabraňuje zvýšený obrubník po obou stranách komunikace (nedostatky)



Obrázek 31: Ul. Lochenická – absence zeleně v uličním prostoru, voda z komunikace vsakována do pásů ze zatravnňovací dlažby (závažné nedostatky)



Obrázek 32: Nevhodné řešení uličního prostoru v ulici Blešnovská – zvýšený obrubník i směrem do lesu (problémy)



Obrázek 33: Nevhodné řešení úseku uličního prostoru v ulici Medinská – absence zeleně, veškerá srážková voda je svedena do dešťové kanalizace (problémy)

3. Tematická mapa 02 - Technické prvky odvodnění



Obrázek 34: Vsakovací pás podél vozovky ze zatravnovacích betonových prvků (ul. Aranžérská)



Obrázek 35: Povrchové odvodnění pomocí betonových žlabovek (ul. Srnečkova)




Obrázek 36: Povrchové odvodnění pomocí betonových žlabovek a zaústění do Šestajovického potoka (ul. Vodojemská)



Obrázek 37: Bezpečnostní přeliv z retence na poli (ul. Podlíbská)

4. Tematická mapa 03 - Typ povrchu, vozovky



Obrázek 38: Betonová dlažba – vozovka typ 1



Obrázek 39: Betonová dlažba – vozovka typ 2




Obrázek 40: Asfaltový povrch vozovky



Obrázek 41: Nezpevněný povrch vozovky

5. Tematická mapa 04 - Typ povrchu, chodníky



Obrázek 42: Betonová dlažba – chodník typ 1



Obrázek 43: Betonová dlažba – chodník typ 2



Obrázek 44: Betonová dlažba – chodník typ 3



Obrázek 45: Betonová velkoformátová dlažba



Obrázek 46: Chodník s mlatovým povrchem



Obrázek 47: Chodník s asfaltovým povrchem

6. Tematická mapa 06 – Komunikace pro pěší a cyklisty



Obrázek 48: Chodník poškozený kořeny v ulici K Rukavičkárně



Obrázek 49: Chodník poškozený kořeny v ulici Voňkova



Obrázek 50: Chodník poškozený kořeny v ulici Riegrova



Obrázek 51: Větve z přilehlého pozemku zasahují do chodníku v ulici Kunčická a ztěžují průchodnost



Obrázek 52: Zarostlý chodník ulice Voňkova



Obrázek 53: Chodník ve špatném stavu ul. V Koutku