



PŘÍLOHA:

P1.2	Fotodokumentace: Oblast křižovatek ul. Slavětínská/Smidarská a Riegrova - porovnání stavu 2013 a 2020
-------------	--

Studie opatření pro zadržování a využití vody z dešťových srážek na území MČ Praha – Klánovice

Analytická část

leden 2021

Seznam obrázků

Obrázek 1: Pohled západně do ulice Smidarské z ulice Slavětínské – jaro 2013 a současnost	2
Obrázek 2: Chodník na pozemku parc. č. 812/17 ul. Slavětínská – jaro 2013 (vlevo) a současnost (vpravo).....	2
Obrázek 3: Pohled do ul. Slavětínské ze Šestajovic – jaro 2013 (vlevo) a současnost (vpravo).....	2
Obrázek 4: Pohled západně do ulice Smidarské z ulice Slavětínské – léto 2013 a současnost	3
Obrázek 5: Křižovatka Riegrova a Slavětínská – léto 2013 a současnost	3

Níže na fotografiích je porovnání situace v roce 2013, kdy došlo k záplavě a současné situace ze dne 14. 10. 2020



Obrázek 1: Pohled západně do ulice Smidarské z ulice Slavěfínské – jaro 2013 (vlevo) a současnost (vpravo)



Obrázek 2: Chodník na pozemku parc. č. 812/17 ul. Slavěfínská – jaro 2013 (vlevo) a současnost (vpravo)



Obrázek 3: Pohled do ul. Slavěfínské ze Šestajovic – jaro 2013 (vlevo) a současnost (vpravo)



Obrázek 4: Pohled západně do ulice Smidarské z ulice Slavěfínské – jaro 2013 (vlevo) a současnost (vpravo)



Obrázek 5: Křižovatka Riegrova a Slavěfínská – jaro 2013 (vlevo) a současnost (vpravo)