

CENOVÁ NABÍDKA k odstranění škody

Dodavatel : ODHAD škod na fasádě MŠ Klánovice V Žáčku				Měsíc/rok : 14.10.2022		Projekt:		
Datum: 11.10.2022		Celková částka bez DPH : 2 570 888,60		DPH 21% 539 886,60		Celkem s DPH Kč : 3 110 775,20		
ZADAVATEL-AKCE:		natažení části přední fasády bílou fasádní omítkou MČ Praha-Klánovice MŠ K Žáčku Klánovice-odhad škod na zateplení fasády.					Místo : Klánovice	
Soupis č./str. 1/1								
Poř.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství	Cena jedn.	Cena celkem	Poznámka	
	R-položka	lešení na 2 měsíce	kpt	1,00	80000,00	80 000,00		
	R-položka	demontáž stávajícího obložení a jeho kece	kpt	1,00	138000,00	138 000,00		
	K763111414	instalace nového ukotvení a rastru	m2	268,00	979,00	262 372,00		
	K762901	dřevěný obklad, sibiřský modřín Da M latě napuštěné	m2	268,00	2897,00	776 396,00		
	K762713110	podkladní konstrukce pro atiku, ostění oken, Da M	m2	268,00	689,00	181 207,00		
	K764212662	oplechování atiky, ostění oken, parapety a vzduchotechnika	m2	78,00	598,00	46 644,00		
	M595908260	deska dřevovláknitá na atiku s vyrovnáním podkladu DaM	m2	89,00	1234,00	109 826		
	K 713131151	montáž izolace tepelné stěn v návaznosti na atiku	bm	156,00	218,00	71 000,00		
	M595908260	instalace dodatečného zateplení dřevovl. A parozábrana Dod. Mont	m2	268,00	2134,00	571 912,00		
	K763131902	poplatek za impregnaci DTD desek 3x	m2	89,00	1345,00	119 705,00		
	K762595001	spojovací prostředky pro montáž obložení a rastrů fasády	m2	268,00	87,00	23 316,00		
	K998713101	přesun hmot tonáží pro izolace tepelné do v.6m	t	21,77	500,00	10 885,00		
	K763711112	Příplatek za montáž dřevostaveb a stěn do tl.- 55mm	m2	268,00	169,00	45 292,00		
	K764311603	MaD lemování oplechování zdí z střech z povrch úpravou rš 330mm	mb	8,80	897,00	7 893,60		
	K764902	DaM venkovní mřížky VZT a spodní větrání	soub	1,00	6590,00	6 590,00		
	R-položka	pomocné lešení	soub	1,00	32850,00	32 850,00		
	VRN3	zařízení staveniště	soub	1,00	32000,00	32 000,00		
	VRN7	provozní vlivy	soub	1,00	55000	55 000,00		
		celkem				2 570 888,60		
Ceny jsou aktuální k datu 14.10.2022, Odhad škody je proveden na základě nutné opravy MŠ z ohledem na vznikající úniky tepla při vytápění budovy, a nutného nastolení ekonomické šetrnosti při vytápění.								

AutORIZOVANÝ technik
ČKAIT 06 02 832
Bauer
M. 1006
