

Zápis z komise pro výstavbu ze dne 2. 2. 2015

Přítomni: Bc. Jaroš, p. Švec, Ing. Rezek, Ing.arch. Rychtařík, p. Lukáš, Ing. Vorlíček,
Ing. Čtrnáctý, Ing. Milerová

Program:

1) Zahájení

2) Otázka neprůhledných plotů

Ing. Rezek seznámil komisi s problémem neprůhledného plotu na rohu ulic Holohlavská a Zádražanská (čp. 790, parc. č. 1584/10) – plot je vyzděný v celé výšce, dále majitelé neoprávněně zastavěli pozemek MČ (sešikmený roh ulice).
Komise navrhuje uvést plot do souladu se standardy Klánovic.

Obdobný problém bude na Slavětínské čp. 79. Zde je situace poněkud odlišná, protože snaha odizolování zahrady od hlučného a prašného prostoru hlavní ulice je opodstatněná.

Obě tyto kauzy řeší Stavební úřad Praha 21.

3) Kouzelná zahrada - rekolaudace prostoru zamýšleného pro restauraci na lékárně

Komise nemá námitek.

4) Zastřešení vstupu a další stavební úpravy objektu MŠ v ulici V Žáčku

Ing. Rezek a Ing.arch. Rychtařík informovali o stavebních a provozních záměrech školky. Peníze získané od magistrátu (dotace) byly částečně čerpány v roce 2014 na rozšíření kapacity. Další čerpání plánované v roce 2015 bude určeno na další rozšíření kapacity formou „lesní školky“ – jurta + rekonstrukce bytu.

5) Ulice Plačická – „skokanský můstek“ před křižovatkou s ulicí V Pátém (při jízdě od Slavětínské)

Na problematické místo byl upozorněn jak Ing. Adámek (ZAVOS), tak kpt. Hovorka (Policie ČR). Problém není ve zpomalovacím prahu, ale v „prohlubni“ před zpomalovacím prahem, která byla vytvořena při rekonstrukci Plačické (úseku Medinská – V Pátém) v rámci stavby č. 0196 – TV Klánovice. Situace je nyní taková, že auta s nižším podvozkem zde zachycují svým spodkem a ničí jak sebe, tak novou dlažbu.

Komise doporučuje písemně reklamovat u ZAVOSu.

6) Ulice Vodojemská – úsek Libřická - Smidarská

Tento úsek je ve velmi špatném stavu.

Komise doporučuje přednostně zařadit do plánu oprav.

Zapsala: Milerová